

MŰSZAKI ADATLAP

UNIVERZÁLIS FAOLAJ BELTÉRI – KÜLTÉRI

LEÍRÁS

Hozzáadott oldószerek nélkül - vízlepergető - nem hólyagosodik és nem hámlik - nagyon magas szárazanyag-tartalom.

UV-védőszűrők - mikroporózus biocidok - védenek az algák, a penész és a gombás fertőzések ellen.

Egyedi, átlátszó, UV-álló, mikroporózus olajvédelem kültéri és beltéri fafelületekre, ultra alacsony VOC-tartalmú.

A faolaj természetes polimerizált olaj, amely páratlan tartósságot biztosít ennek a rendszernek az egyedülálló tulajdonsága alapján.

Ez a rendkívül magas szárazanyag-tartalmú olaj selymes fényt ad, kiemeli a fa természetes erezetét, és nem tartalmaz hozzáadott oldószereket. Kültéri és beltéri puha- és keményfa alkalmazásokhoz alkalmas, mély behatolást biztosítva a vízszigeteléshez és a tartósításhoz.

A Polyvine Univerzális Faolaj nem felületbevonat, a helye a fában van, nem a felületen.

Az olaj mélyen behatol a fába, így gazdag olajos felületet biztosítva, így védi azt.

A Polyvine Univerzális Faolaj színezhető a Polyvine Oil Colorants termékcsaláddal.

HASZNÁLATRA

Kerítések • homlokzatburkolatok • fészek • nyári házak • pergolák • bútorok • asztalok • ajtók • munkalapok

• padlóburkolatok • lépcsők • belső és külső tölgyfa padló

ELÉRHETŐ FELÜLETEK

Szatén a mélységért és a lágy csillogásért.

EGYEDI ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK

Magas UV-állóságú, vízálló, hozzáadott oldószerek nélkül, nagyon magas szárazanyag-tartalmú, nem hólyagosodik és nem válik le, mikroporózus, a biocidok védelmet nyújtanak az algák, a penész és a gombás fertőzések ellen.

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

Minden felületnek tisztának és portól, szennyeződéstől, olajtól/gyantától és szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

ALKALMAZÁS

Győződjön meg arról, hogy a bevonandó felület tiszta és zsír-, viasz- vagy polírozóanyag-mentes.

A kültéri fafelületeknek mindig 9 fokos lejtéssel kell rendelkezniük, hogy a víz elfolyhasson, és ne gyűljön össze a fugákban. Ez segít megelőzni a víz felgyülemlését a vízszintes felületeken.

Fontos, hogy a bevonat felvitele előtt eltávolítsuk az olajat a felületről (olajos faanyagok, pl. teak, iroko, rózsafa), különben az tapadási problémákat okozhat, ezért öntsünk denaturált szeszt egy szőszmentes kendőre, majd alaposan töröljük át a felületet. A lényeg, hogy a kendőt forgassuk. A Polyvine nem javasolja lakkbenzin használatát, vízbázisú rendszerek használata esetén zsíros maradványokat hagyhat a fán, ezért a denaturált szeszt érdemesebb választani. Nagyon olajos, tartós faanyagokhoz, mint például az iroko cellulóz alapú anyagokhoz, hígítók szükségesek.

MŰSZAKI ADATLAP

Általános utasítások a felületek előkészítéséhez Az új faanyagnak tisztának, olajmentesnek és teljesen száraznak kell lennie. Távolítsa el az összes régi bevonatot a csupasz fáig. Ha a faanyag nincs nyomás alatt kezelve, használjon megfelelő faanyagvédő szert.

Győződjön meg róla, hogy a termék jól összekeveredett, de ne rázza fel (ezt úgy teheti meg, hogy a tartályt többször megfordítja).

A legjobb eredmény elérése érdekében használjon tiszta, szőszmentes kendőt.

Vigyen fel egy vékony, egyenletes réteget a fa erezetének irányában, és dolgozza be az olajat a fa erezetébe, biztosítva a fa teljes átitatását.

Száradás után (legalább 12 óra) vigyen fel egy második réteget.

Ne alkalmazza 10°C alatt. Az alacsony hőmérséklet jelentősen megnöveli a száradási időt. Az ajánlott felhordási hőmérséklet 15°C felett van.

Az új fát a felhordás megkezdése előtt hagyni kell teljesen megszáradni. Ha a fa zöld vagy nyomás alatt kezelt, hagyja megszáradni a bevonat felvitele előtt (18% nedvességtartalom alatt).

A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy szálmentes ruhával vigye fel a felületet, de a termék ecsettel vagy szórópisztoly segítségével is felvihető. Szóráshoz használjon hagyományos szórópisztolyt vagy HVLP szórópisztolyt.

Vigyázat

A munka megkezdése előtt mindig végezzen próbafelületet. Legyen óvatos magas hőmérsékleten vagy közvetlen napfényben történő alkalmazás esetén, mivel ez befolyásolja a száradási időt. Ne alkalmazza, ha eső közeleg. A bevonat élettartama jelentősen csökken vízszintes felületeken és olyan helyeken, ahol a bevonat érintkezik a talajjal vagy a vízzel.

MŰSZAKI ADATLAP

Vigyázat

Az intenzív napfénynek való kitettség a faanyag színének fokozatos kifakulását okozza.

Puhafa, göcsök és gyantazsebek esetén a bevonat átszivároghat.

A termékkel szennyezett rongyok figyelmeztetés nélkül öngyulladásra hajlamosak. Biztonságosan ártalmatlanítsa. Terítse ki laposan, rétegekben száradni, vagy mossa ki szappanos vízben.

Új és kopott fa

Minden szennyeződést és marási munkát el kell távolítani a felületről csiszolással, függőleges felületekhez 80/120-as, vízszintes felületekhez 60/80-as szemcseméretű csiszolóval.

A bevonat alá nem kerülő, el nem távolított gomba, pollen vagy spóra nedvesség hatására elszínezheti a faanyag felületét. Minden faanyagot a gyártó ajánlása szerint, speciális tartósítószerrel kell kezelni.

Ne használja a Polyvine Univerzális Faolajat olyan aljzatokon, amelyeket vízlepergető előkezeléssel kezeltek. Amennyiben lehetséges, az első réteget a rögzítés előtt körben kell felvinni.

Kizárólag nem rozsdásodó csavarokat, szögeket és dübeleket használjon.

Korábban festett fa

A régi bevonatot teljesen távolítsa el 60/80-as szemcseméretű csiszolópapírral.

Győződjön meg róla, hogy a felület száraz, tiszta és pormentes, kövesse az új és kopott faanyagra vonatkozó utasításokat.

Előbevonatolás

A fába behatoló víz foltosodást okoz, és elősegíti a gombák növekedését.

Ez csúnya foltot eredményezhet az átlátszó lakk alatt.

A bevonás előtt tölts ki az összes illesztést, repedést és szeglyukat jó minőségű poliuretán vagy akril tömítőanyaggal. Különösen ügyeljen az üvegezőlécek és a keretek körüli rések tömítésére masztix vagy szilikonnal a tömítőanyag gyártójának utasításai szerint.

Kerülje az olyan területek képződését, ahol víz gyűlhet össze, mert ez elősegíti a tömítőanyag lebomlását.

Üvegezés

A gyöngyök hátoldalát, a farostvégeket és a falcokat legalább egy réteg Polyvine Univerzális Fa lakkal kell lefesteni.

Olaj.

A Polyvine Univerzális Faolajjal bevonandó nyílászárókat megfelelő tömítőanyaggal kell üvegezni az Üveg és Üvegezés Szövetség kézikönyvének 4.2. szakaszával, valamint a BS 8000-7: 1990 és a BS 6262: 1982 szabványokkal összhangban.

Nem javasoljuk lenolaj alapú gitt vagy módosított, nem kötő anyagok használatát favédő rendszereinkkel együtt, mivel ezek a vegyületek gyengébb hosszú távú teljesítményt nyújtanak.

MŰSZAKI ADATLAP

A kompatibilitás megerősítéséhez kérjük, forduljon az adott üvegezés gyártójához. A szilikon üvegezéseket csak a fedőrétegek felvitele után szabad felvinni.

Általános

A faanyagot hagyni kell alkalmazkodni a végfelhasználási környezetéhez. A nedvességtartalma a bevonás előtt nem haladhatja meg a 18%-ot.

A gyantás lerakódásokat kaparóval kell eltávolítani.

Nem javasoljuk a „csomóképző szerek” használatát, mivel ezek nem mindig teljes mértékben hatékonyak a gyanta „tömítésében”. Ezenkívül a csomók jelenléte gyakran kiemelkedik, és a bevonatok tapadása károsodhat.

Karbantartás

Évente ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy minden tömítőanyag ép legyen, és ne kerüljön víz a fába.

Alaposan tisztítsa meg a felületet, és mossa le az összes tisztítóoldatot.

A kitett területeken 1/3 évente, a kevésbé kitett vagy védett területeken 3/4 évente karbantartó bevonatot kell felvinni.

Vigyázat

A munka megkezdése előtt mindig végezzen próbafelületet. Ne alkalmazza, ha eső közeleg.

LEFEDETTSÉG

Az alap közegtől függ.

MŰSZAKI ADATLAP

CSOMAGOLÁS

100 ml, 500 ml, 1 liter, 2,5 liter.

TÁROLÁS

Tárolás és alkalmazás során védje a szélsőséges hőmérsékletektől.

Bontatlan tartályokban, hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Eltarthatóság: Sok évig jól lezárt tartályban eltartható.

EGÉSZSÉGBIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Nem veszélyes. Gyermekektől elzárva tartandó. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki meleg vízzel.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a tartályt vagy a címkét.

Ne öntse a csatornába, az anyagot és a tartályát veszélyes hulladék vagy speciális hulladék gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa.

A termékkel szennyezett rongyok figyelmeztetés nélkül öngyulladásra hajlamosak. Biztonságosan ártalmatlanítsa. Terítse ki laposan, rétegekben száradni, vagy mossza ki szappanos vízben.

TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK

A használt eszközök szappannal és vízzel tisztíthatók, mielőtt az átlátszó bevonat megszáradna. A felesleget nedves ruhával törölje le a felületekről.

ELDOBÁS

Keressen helyi speciális létesítményeket. Ne öntse lefolyóba vagy vízfolyásokba.

A megadott információk jelenlegi tudásunk szerint készültek, és nem állítjuk, hogy teljesek. A felhasználó felelős azért, hogy használat előtt meggyőződjön arról, hogy a termék és az itt található ajánlások alkalmasak a kívánt célra, fafajtára és a jelenlegi helyzetre. A termék szakszerű és ezáltal sikeres alkalmazása kívül esik az ellenőrzésünkön. Mindig végezzen előzetes próbát. A felhasználónak a termék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a csomagoláson található címkéken és a biztonsági adatlapokon található összes információt.

GYÁRTVA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

TEL. 01934 740305 EMAIL info@polyvine.co.uk

Műszaki és újrahasznosítási információkért látogassa meg weboldalunkat, a polyvine.com-ot

EU VOC határérték n/a 2010 (A/c kategória) 500g/l 7g/l-t tartalmaz

KIADÁS DÁTUMA PW végleges 10.24 2024.12.09.